



**ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany vody
Wolkerova 40/11, 160 00
tel.: 233 066 201, fax: 233 066 203
e-mail: public_cizp@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

Naše značka:
ČIŽP/41/2018/5652

Vyřizuje / linka:
Ing. Berková/6210

Místo a datum:
9.4.2018

Záznam o úkonech předcházejících kontrole

Za účelem opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu podle ust. § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), byly podle ust. § 3 tohoto zákona podle ustanovení § 112 odst. 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) provedeny tyto úkony:

Inspekční šetření

Místo a čas provedení inspekčního šetření:
Obec Zlonín, obec Bašť, 9.4.2018, 12:00

Inspekční orgán: Česká inspekce životního prostředí (dále „ČIŽP“)

Pracovníci, kteří inspekční šetření provedli:
Ing. Helena Berková, os.č. 10356, tel. : 731 688 497, e-mail: helena.berkova@cizp.cz
Mgr. Pavla Doskočilová, os.č. 10698

Vlastník, příp. nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, na němž bylo inspekční šetření provedeno:

Obec Zlonín
Zlonín 8
25064 Zlonín
IČ 00241067

Obec Bašť
Obecní 126
25065 Bašť
IČ 00240036



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

čištění na ČOV Bašť. Proces čištění bude posouzen odborným technologem, výsledek posudku bude zaslán ČIŽP do 20.4.2018.

Dále je nutné zabývat se kvalitou odpadních vod přitékajících na ČOV – zda nedochází k výkyvům - hydraulickému nebo látkovému přetížení ČOV, pokud jsou na ČOV přiváděny odpadní vody z restaurací, je nutné zkontrolovat stav odlučovačů tuků na kanalizační síti.

Provoz ČOV Bašť bude ČIŽP dále neohlášeně kontrolovat.

Dne 9.4.2018 provedli inspektorky ČIŽP kontrolu odtoku ČOV Bašť, při místním šetření odtékala voda čirá bez zápachu.

Závěr a další postup:

Majitel ČOV Bašť (obec Bašť) opatří odtok z čistírny zařízením na měření zákalu vody. Výsledky měření budou zasílány majiteli ČOV, který je na vyžádání poskytne ČIŽP. Jednání mezi obcí a dodavatelem zařízení proběhne do konce dubna 2018, v tomto termínu poskytne zástupce obec Bašť informaci ČIŽP o instalaci tohoto zařízení.

ČIŽP upozorňuje, že v souladu s § 59 je vlastník vodního díla povinen dbát pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku tj. pokud má dojít ke zvýšení vodní hladiny ve Zlonínském potoce následkem manipulace se stavem vody v rybníce v obci Bašť, je vlastník rybníka v obci Bašť povinen toto dopředu ohlásit správci Zlonínského potoka a konzultovat s ním další kroky.

Provozovatel ČOV Bašť prověří kvalitu odpadních vod přitékajících na ČOV – zda nedochází k výkyvům - hydraulickému nebo látkovému přetížení ČOV, pokud jsou na ČOV přiváděny odpadní vody z restaurací, je nutné zkontrolovat stav odlučovačů tuků na kanalizační síti.

Dále provozovatel ČOV prověří kvalitu čistírenského kalu (a tím zda nedochází k odnosu kalu do odtoku) a dále prověří celý proces čištění na ČOV Bašť. Proces čištění bude posouzen odborným technologem, výsledek posudku bude zaslán ČIŽP do 20.4.2018.

Provoz ČOV Bašť bude ČIŽP dále neohlášeně kontrolovat.

Podpisy pracovníků ČIŽP, kteří inspekční šetření provedli:

Ing. Helena Berková

Mgr. Pavla Doskočilová

Datum vyhotovení:

10.4.2018

Tento záznam byl vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, čítá 3 stránky.

Stejnopis č. 1 – ČIŽP

Stejnopis č. 2 – obec Zlonín

Stejnopis č. 3 – obec Bašť, STEJNOPIS č. 4 – Val Zápog, s.r.o.