



**ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany vody
Wolkerova 40/11, 160 00
tel.: 233 066 201, fax: 233 066 203
e-mail: public_cizp@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

Naše značka:

Vyřizuje / linka:

Místo a datum:

Ing. Berková/6210

16.4.2018

Záznam o úkonech předcházejících kontrole

Za účelem opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu podle ust. § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), byly podle ust. § 3 tohoto zákona podle ustanovení § 112 odst. 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) provedeny tyto úkony:

Inspekční šetření

Místo a čas provedení inspekčního šetření: 16.4.2017

Inspekční orgán: Česká inspekce životního prostředí (dále „ČIŽP“)

Pracovníci, kteří inspekční šetření provedli:

Ing. Helena Berková, os .č 10356

Ing. Jakub Drahoš

Vlastník, příp. nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, na němž bylo inspekční šetření provedeno:

Obec Zlonín

Zlonín 8

25064 Zlonín

IČ 00241067

Přítomen za obec Zlonín: Bohuslav Novotný, starosta obce Zlonín

Obec Bašť

Obecní 126

25065 Bašť

IČ 00240036

Č.j:

Spis:



Osoba, která zásah na pozemku provedla nebo je z jiných důvodů odpovědná za zjištěný stav

Popis zjištěných skutečností:

Dne 16.4.2018 provedli inspektoři ČIŽP místní šetření zaměřené na stav Zlonínského potoka. Inspektory doprovázel starosta obce Zlonín pan Novotný.

Místní šetření začalo u vodní nádrže na návsi obce Zlonín (dle KN druh pozemku: vodní plocha, vodní nádrž umělá). Na straně u přítoku nádrže Zlonínského potoka bylo patrné značné množství zápachajících sedimentů znečištění.

Místní šetření dále pokračovalo ve směru proti proudu Zlonínského potoka. Tok byl zanesený sedimenty hnědé barvy, místy s bílošedým povlakem, při manipulaci s těmito sedimenty byl cítit zápach po splaškách. Při zapíchnutí dřevěné tyče do sedimentu v potoce bylo možné odhadnout, že na některých místech v toce mohou být sedimenty mocné několik desítek cm. Menší vodní nádrž na p.č. 33/1 k.ú. Zlonín byla rovněž zanesena hnědými sedimenty a dále v menší míře komunálním odpadem. Při místním šetření inspektoři postupovali proti směru toku Zlonínského potoka až za komunikaci č. 9. Jelikož je v těchto místech toku pomalejší proudění byly ve všech částech toku dobře patrné sedimenty znečištění.

Po uskutečněním místní šetření Zlonínského potoka provedli inspektoři neohlášenou kontrolu odtoku ČOV Bašť, v době šetření vytékala z odtokového objektu ČOV voda čirá bez zápachu. Ve Zlonínském potoce byl v místě u odtokového objektu z ČOV vyšší průtok vody – v době šetření hnědé barvy, místy s částí rostlin bez zápachu. Průtok vody Zlonínským potokem se po cca pěti minutách snížil.

Závěr a další postup:

ČIŽP informovala o zjištění na Zlonínském potoce (zvýšený průtok, hnědá barva vody) starostku obce Bašť, která uvedla, že v současné době prověřuje obec Bašť ve spolupráci s provozovatelem kanalizace odpadních vod pro veřejnou potřebu napojení splaškových odpadních vod do dešťové kanalizace. O zjištění na Zlonínském potoce ČIŽP dále informovala správce Zlonínského potoka – Povodí Labe s.p., který ke zvýšenému průtoku vody v toku uvedl, že v současné době dochází k pročišťování Zlonínského potoka v místě nad rybníkem v obci Bašť není tudíž jasné zda by manipulací na Zlonínském potoce nemohl být zvýšen průtok a voda zakalena.

Po prověření napojení kanalizačních přípojek v obci Bašť bude ČIŽP podána informace o zjištění popř. ČIŽP podá podnět k došetření této věci stavebnímu úřadu Líbeznice.

ČIŽP bude dále kontrolovat provoz ČOV Bašť.

Podpisy pracovníků ČIŽP, kteří inspekční šetření provedli:

Ing. Helena Berková



**ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Ing. Jakub Drahota

Datum vyhotovení:

17.4.2018

Tento záznam byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 3 stránky.

Stejnopis č. 1 – ČIŽP

ROZDĚLOVNÍK:

Stejnopis č. 1 – ČIŽP

Stejnopis č. 2 – obec Bašť

Stejnopis č. 3 – obec Zlonín